

Pressemitteilung

164/2020

1.075 Zeichen

Nochmaliger Hinweis auf Umstellung der Ampelanlage Oberredwitzer Straße/Klingerstraße

Markredwitz, 30. Dezember 2020. Wie bereits mitgeteilt, wurde in der Oberredwitzer Straße der Grünpfeil durch eine Ampelanlage mit Grünpfeil ersetzt. Dabei handelt es sich keinesfalls um einen Schildbürgerstreich – Grund hierfür ist vielmehr die Anpassung der Radwegführung. Der Radweg führt vom Stadtpark kommend über die Oberredwitzer Straße in die Klingerstraße und dann in die Jägerstraße. Da der Radweg somit auch über die Ampelanlage in der Oberredwitzer Straße geht, ist der Einsatz eines dauerhaften Grünpfeils laut Richtlinie nicht mehr zulässig, um Gefahren von Radfahrern abzuwenden.

Bei der Änderung wurde ebenfalls berücksichtigt, dass dieser Kreuzungsbereich im Schulwegplan für die Grundschule als sicherer Schulweg aufgeführt ist. Viel zu häufig wurde allerdings bei der alten Regelung beobachtet, dass die Fahrzeugführer nicht – wie vorgeschrieben – an der Haltelinie gestoppt haben, sondern direkt zügig in den Kreuzungsbereich bis zum Fußweg eingefahren sind – obwohl dort Passanten die Straße überquert haben. Die neue Regelung bietet somit mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger.